



201719121536

监测报告

(建研)环监(2019)第(08217)号

委托单位: 广东天龙油墨有限公司

监测项目: 废水

监测类别: 委托监测

报告日期: 2019年8月28日

广东建研环境监测股份有限公司

检验专用章



编制：陈怡水

审核：张帆


签发：李川

签发人职务：授权签字人、工程师

签发日期：2019年8月28日

采样人员：赖喜斌、年小刚

分析人员：刘文水



广东建研环境监测股份有限公司

监测结果报告


单位代码: ---

(建研)环监(废水)字(2019)第(08217)号

单位名称: 广东天龙油墨有限公司		地址: 肇庆市高要区金渡镇金渡工业聚集基地二期龙兴路1号		监测类别: 委托监测	
样品种类: 废水		样品状态: 正常			
采样日期: 2019年8月20日		分析日期: 2019年8月21日		报告日期: 2019年8月28日	
编号及采样地点		监测项目及分析结果 单位: mg/L			
编号	采样点名称	总有机碳	---	---	---
1	废水排放口	2.0	---	---	---
---	标准限值	20	---	---	---
---	评价结果	达标	---	---	---
	(以下空白)				
备注: 评价标准执行《油墨工业水污染物排放标准》(GB 25463-2010)表2其他油墨生产企业直接排放标准限值。					

监测项目及依据一览表

序号	类型	监测项目	监测依据	检出限
1	废水	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ501-2009	0.1 mg/L
		(以下空白)		



****报告结束****